

Kein Torpedo Treffer

Es muss so um 1967 gewesen sein , genau weis ich es nimmer so genau, zu lange her.

Unser Schiff damals unter der Bezeichnung K21 bzw. Taucher2 , befand sich zu einem Manöver der TS-Boote (Torpedo schießen) zur Absicherung im Schießgebiet nahe Saßnitz.

Die See wahr sehr ruhig spiegelglatt warme Nacht und so ruhig , war ja so im August.

Wir lagen also im Schießgebiet und die Nacht brach herein, alles machte sich klar zur Nachtruhe, bis auf Ankerwache/Maschinenwache und natürlich meine Wenigkeit, da ich Funker war (24 stunden dienst).

Um die Nacht gut zu überstehen überlegte ich was ich machen könnte um wach zu bleiben.

An Bord hatte ich eine Kurzwellenstation FK50/See , eine UKW Station für den Küstenfunk alle beide in Betrieb.

Da ist mir eingefallen das unser Seerettungsfunkgerät SEG15, was ja auch da war aber nie in Betrieb, mal überprüft werden müsste.

Dazu gehört natürlich auch eine Batterie ,da es im Rettungsfloß ja keine Steckdose gibt.

Dies Batterie so 12V/70 Amp war gleich neben dem Funkraum an der Rückwand in einer kleinen Kammer untergebracht ,so das man die Batterie von außen entnehmen konnte.

Durch ein kleines Wasserfestes Schott gesichert und mit Schnorchel versehen (Wasserdicht).

Im Funkraum gab es eine Schalttafel für alle Geräte zum umschalten auf Bord-Netzt oder Batterien.

Da die Batterie nicht mehr richtig voll war entschied ich mich diese zu laden.

Da es ja nicht so anstrengend ist stundenlang mit Kopfhörer auf das Geräusche im Äther zu hören und dazu sehr eintönig ist und der Geist schwach bin ich so am duseln.

Mitten in der Nacht so 0200 Uhr zu beginn der Hundswache ein riesen KNALL BUM senkrecht steh ... Augen auf ...weißer Rauch im Funkraum ... Brennt ?... wo ist der Feuerlöscher ... weg.

Feuerlöscher gefunden lag am Boden (normal an der Wand befestigt) nun wollte ich Löschen nix gesehen , merkte ich doch Feuerlöscher war schon auf , fix zugedreht Schott auf Lüften.

Ein riesen Tumult an Bord alles kam gerannt im Schlafanzug die keine wache hatten, auch der Kommandant kam gerannt

Feststellung des Alten ... TORPEDO Treffer !!!

Was war geschehen ?

Beim Laden von Batterien entstehen Gase dazu kam noch Kabel am Pol der Batterie locker.

Der Schnorchel war im Laufe der Jahre zugerostet , demzufolge konnten keine Gase raus.

Irgendwie gab es eine Funkenbildung in der Batteriekammer und zur Zündung der Gase mächtiger Knall.

Das Ergebnis war Schott verbogen ging nicht mehr zu es war ja aufgefliegen Rückwand der Kammer wo Feuerlöscher hing nach außen aufgewölbt ca 4-6 mm Stahl.

Dafür war der Schnorchel wieder frei.

Darf gar nicht daran Denken mir tun die Ohren heute noch weh.

Gruß an alle Taucher 2 gedienten Peter